**CZ: Informace**
Bezpečnostní vesta, třída 2
Osvědčení EN ISO 20471:2013 vydala společnost TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

**Použití**
Oděvy odpovídají požadavkům evropské směrnice 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky a požadavkům normy EN ISO 20471:2013 pro oděvy s vysokou viditelností. Bezpečnostní funkce jsou zaručeny pouze v případě vhodné velikosti oděvu a správného zapnutí. Před použitím se přesvědčte, zda jsou oděvy čisté a nevykazují vady, např. popraskané švy, které by mohly mít vliv na jejich vlastnosti. POZNÁMKA: vlastnosti viditelnosti oděvů jsou považovány za omezené, pokud kusy oděvů nejsou zcela čisté nebo na nich byly provedeny neoprávněné změny.

**Omezení použití**
Oděv je třeba používat při snížené viditelnosti. NELZE jej použít jako ochranu proti chemickým rizikům, proti teplu a ohni, chladu, elektrickému proudu, ani proti jiným rizikům.

**Ošetřování**

MAX x 25

**Důležité: nežehlete reflexní pruhy**

„Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem, pokud jde o životnost oděvů. Životnost závisí i na užívání, ošetřování, skladování, atd."

**Pokyny pro uchovávání**
Oděvy je třeba uchovávat v originálním balení na chladném a suchém místě bez prachu, daleko od zdrojů tepla a přímého světla.

**Etiketa**

**Výška**




**Značka CE**
Značka CE u tohoto výrobku znamená, že výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 89/686/EHS a byl testován v akreditované laboratoři.

**Likvidace**
Oděvy lze zlikvidovat jako zbytkový odpad.

**Prohlášení o shodě**
K dispozici na adrese: www.walsergroup.com/conformity

**PL: Ulotka informacyjna**
Kamizelka odblaskowa klasy 2
Certyfikat EN ISO 20471:2013 wydany przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

**Zastosowanie**
Części odzieży spełniają wymagania europejskiej dyrektywy 89/686/EWG w sprawie osobistego wyposażenia ochronnego i normy EN ISO 20471:2013 dotyczącej odzieży o intensywnej widzialności. Skuteczność w aspekcie bezpieczeństwa jest zapewniona tylko wtedy, gdy noszona odzież ma odpowiedni rozmiar i jest nienagannie zapięta. Przed nałożeniem należy upewnić się, że części odzieży są czyste i bez rysów, bez rozdartych szwów i innych wad, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej właściwości. UWAGA! Cechy intensywnej widzialności części odzieży są uznawane za uszczuplone, gdy te części odzieży nie są całkowicie czyste lub zostały poddane nieupoważnionym modyfikacjom.

**Ograniczenia zastosowania**
Część odzieży należy nosić w warunkach ograniczonego zasięgu widoczności. NIE należy jej używać jako ochronę przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i ogniem, zimnem, prądem, ani żadnymi innymi zagrożeniami.

**Instrukcja pielęgnacji**

MAX x 25

**Ważne! Nie prasować pasków odblaskowych**

„Podana maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na trwałość tej odzieży. Na długość okresu trwałości wpływa także użytkowanie, pielęgnacja, sposób przechowywania itp."

**Instrukcja przechowywania**
Części odzieży należy przechowywać w ich pierwotnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym i suchym, niezapylonym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

**Etykieta**

**Wzrost**




**Znak CE**
Znak CE na wyrobie informuje, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania europejskiej dyrektywy 89/686/EWG i został poddany badaniom przez akredytowane laboratorium.

**Utylizacja**
Odzież można wyrzucić do śmieci domowych.

**Deklaracja zgodności**
Dostępna na stronie: www.walsergroup.com/conformity

**RO: Informaţii**
Vestă de siguranţă clasa a 2-a
Certificare EN ISO 20471:2013 la TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg/ Germania (ID: 0197)

**Utilizare**
Piesele de îmbrăcăminte corespund cerinţelor Directivei europene 89/686/CEE pentru echipamente de protecţie a persoanei şi Normei europene EN ISO 20471:2013 referitoare la cerinţele de hipervizibilitate. Serviciile de siguranţă sunt garantate numai dacă piesa purtată are o mărime corespunzătoare şi dacă este încheiată ireproşabil. Înainte de utilizare trebuie ca să se constate, dacă piesele de îmbrăcăminte sunt curate şi nu prezintă rupturi, cusături desfăcute sau alte defecte, care pot afecta specificaţiile lor. OBSERVAŢIE: specificaţiile de vizibilitate ale pieselor de îmbrăcăminte trebuie considerate ca afectate, dacă piesele respective nu sunt chiar curate sau dacă au fost supuse unor modificări neautorizate.

**Limitări ale utilizării**
Piesa de îmbrăcăminte trebuie ca să fie utilizată în cazul vizibilităţii limitate. NU trebuie ca să fie utilizată ca protecţie împotriva pericolelor chimice, căldurii şi focului, frigului, curentului electric sau împotriva altor pericole.

**Instrucţiune de îngrijire**

MAX x 25

**Important: a nu se călca benzile reflectorizante**

„Numărul maxim de cicluri de curăţire dat nu este singurul factor de influenţă asupra duratei de viaţă a îmbrăcămintii. Durata de viaţă depinde deasemeni de modul de întrebuinţare, îngrijire, păstrare, ş.a.m.d."

**Instrucţiuni pentru păstrare**
Piesele de îmbrăcăminte trebuie păstrate în ambalajul lor original, într-o încăpere răcoroasă şi uscată fără praf, la distanţă mare de sursele de căldură precum şi de lumina directă.

**Etichetă**

**Mărime**




**Inscripţionare CE**
Inscripţionarea CE de pe acest produs specifică, că acest produs corespunde cerinţelor Directivei europene 89/686/CEE şi că a fost testat în cadrul unui laborator acreditat.

**Dezafectare**
Piesa de îmbrăcăminte poate fi aruncată la deşeurile menajere.

**Declaraţie de conformitate**
Disponibil pe: www.walsergroup.com/conformity

**HR: Informacija**
Sigurnosni prsluk razred 2
Certifikat EN ISO 20471:2013 kod TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

**Upotreba**
Odjevni predmeti odgovaraju zahtjevima europske smjernice 89/686/EEZ za osobnu zaštitnu opremu i norme EN ISO 20471:2013 u vezi sa zahtjevima visoke vidljivosti. Sigurnosni učinci su osigurani samo u slučaju da je odjevni predmet prikladne veličine i ako se nosi dobro zatvoren. Prije korištenja treba utvrditi da li su odjevni predmeti čisti i da nemaju pukotine, otvorene šavove ili druge nedostatke koji bi mogli nepovoljno utjecati na njihove karakteristike. PRIMJEDBA: sigurnosne karakteristike odjevnih predmeta smatraju se smanjenim ako ti predmeti nisu sasvim čisti ili ako su podvrgnuti neopravdanim izmjenama.

**Ograničenja korištenja**
Odjevni predmet treba koristiti kod ograničene vidljivosti. NE treba ga koristiti kao zaštitu od kemijskih rizika, topline i vatre, hladnoće električne struje te od bilo kojih drugih rizika.

**Upute za njegu**

MAX x 25

**Važno: trake koje reflektiraju svjetlost ne smiju se glačati**

„Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utječe na vijek trajanja odjeće. Vijek trajanja ovisi također o načinu upotrebe, njezi, skladištenju i td."

**Upute za čuvanje**
Odjevne predmete treba čuvati u originalnom pakovanju, u hladnom i suhom prostoru bez prašine, zaštićeno od izvora topline i direktnog svjetla.

**Etiketa**




**Veličina**




**Oznaka CE**
Oznaka CE na ovom proizvodu znači da proizvod odgovara zahtjevima europske smjernice 89/686/EEZ i da je ispitan u ovlaštenom laboratoriju.

**Uklanjanje**
Odjevni predmet može se uklanjati s preostalim otpadom.

**Izjava o sukladnosti**
Dostupno na: www.walsergroup.com/conformity

**SK: Informačný záznam**
Bezpečnostná vesta triedy 2
Osvedčenie EN ISO 20471:2013 od TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

**Používanie**
Odevy zodpovedajú nariadeniam európskej smernice o osobnom ochrannom vybavení 89/686/EHS a norme EN ISO 20471:2013 ohľadom požiadaviek na reflexné odevy. Peňažné záruky budú zaistené len vtedy, ak má nosený odev vhodnú veľkosť a je bezchybne zapnutý. Pred používaním treba skontrolovať, či sú odevy čisté, či nie sú prasknuté, rozpárané alebo či nepreukazujú iné nedostatky, ktoré by mohli obmedziť ich vlastnosti. POZNÁMKA: reflexné vlastnosti odevov sa považujú za obmedzené vtedy, ak odevy nie sú úplne čisté alebo boli nevhodne upravené.

**Obmedzenia používania**
Odev sa používa v obmedzenej viditeľnosti. NESMIE sa používať ako ochrana pred chemickými rizikami, teplom a ohňom, chladom, elektrickým prúdom a inými rizikami.

**Návod na ošetrovanie**

MAX x 25

**Dôležite: refrakčné pásy nežehliť**

„Zadaný maximálny počet pracích cyklov nie je jediný faktor vplývajúci na životnosť odevu. Životnosť závisí rovnako aj od používania, ošetrovania, uskladňovania atď."

**Návod na skladovanie**
Odevy sa musia skladovať v originálnych obaloch na chladnom a suchom mieste bez prachu, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a priameho svetla.

**Etiketa**

**Výška**




**Označenie CE**
Označenie CE na týchto výrobkoch znamená, že výrobok zodpovedá požiadavkám európskej smernice 89/686/EHS a že bol testovaný v akreditovanom laboratóriu.

**Likvidácia**
Odev sa môže likvidovať spolu s netriedeným odpadom.

**Vyhlásenie o zhode**
K dispozícii na adrese: www.walsergroup.com/conformity

**BG: Информация**
Защитна жилетка клас 2
Удостоверение EN ISO 20471:2013 на TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

**Употреба**
Облеклото отговаря на изискванията на европейската Директива 89/686/ЕИО за лично защитно оборудване и на стандарта EN ISO 20471:2013 по отношение на изискванията за добра видимост. Безопасността се гарантира само, когато облеклото се носи в подходящия размер и е безупречно затворено. Преди използване трябва да се установи, дали облеклото е чисто и няма цепнатини, разкъсани шевове и други дефекти, които биха могли да влошат неговите характеристики. ЗАБЕЛЕЖКА: Характеристиките за видимост на облеклото трябва да се смятат за влошени, ако то не е съвсем чисто или е променено без разрешение.

**Ограничения при употребата**
Облеклото трябва да се използва при намалена видимост. То НЕ трябва да се използва като защита от химическа опасност, топлина и огън, студ, ток , както и други рискове.

**Указания за поддържане**

MAX x 25

Важно: не гладете светлоотражателните ленти

„Посоченият максимален брой почиствания не е единственият фактор, който оказва влияние върху продължителността на употреба на облеклото. Продължителността на употребата зависи освен това и от самата употреба, поддържането, съхранението и др."

**Инструкции за съхранение**
Облеклата трябва да се съхраняват в първоначалната им опаковка, на хладно и сухо място, без наличието на прах и далеч от източници на топлина и директна светлина.

**Етикет**

**Размер**




**Знак за съответствие CE**
Знакът за съответствие CE на този продукт означава, че той отговаря на изискванията на европейската Директива 89/686/ЕИО и е тестван в акредитирана лаборатория.

**Рециклиране**
Това облекло може да се изхвърли с битовите отпадъци.

**декларация за съответствие**
Достъпно на: www.walsergroup.com/conformity