

CZ: Informace

Bezpečnostní vesta, třída 2
Osvědčení EN ISO 20471:2013 vydala společnost TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

Použití

Oděvy odpovídají požadavkům evropské směrnice 89/686/EHS pro osobní ochranné prostředky za požadavků normy EN ISO 20471:2013 pro oděvy s vysokou viditelností. Bezpečnostní funkce jsou zaručeny pouze v případě vhodné velikosti oděvu a správného zapnutí. Před použitím se přesvědčte, zda jsou oděvy čisté a nevykazují vady, např. popraskané švy, které by mohly mít vliv na jejich vlastnosti. POZNÁMKA: vlastnosti viditelnosti oděvů jsou považovány za omezené, pokud kusy oděvů nejsou zcela čisté nebo na nich byly provedeny neoprávněné změny.

Omezení použití

Oděvy je třeba používat při snížené viditelnosti. NELZE jej použít jako ochranu proti chemickým rizikům, proti tepla u ohni, chladu, elektrickému proudu, ani proti jiným rizikům.

Ošetrování

 MAX x 25

Důležité: nežehlete reflexní pruhy

„Uvedený maximální počet cyklů čištění není jediným faktorem, pokud jde o životnost oděvů. Životnost závisí i na užívání, ošetrování, skladování, atd.“


Pokyny pro uchovávání

Oděvy je třeba uchovávat v originálním balení na chladném a suchém místě bez prachu, daleko od zdrojů tepla a přímého světla.

Etiketa



Výška



Značka CE

Značka CE u tohoto výrobku znamená, že výrobek splňuje požadavky evropské směrnice 89/686/EHS a byl testován v akreditované laboratoři.

Likvidace

Oděvy lze zlikvidovat jako zbytkový odpad.

Prohlášení o shodě

K dispozici na adrese: www.walsergroup.com/conformity

HR: Informacija

Sigurnosni prsluk razred 2
Certifikat EN ISO 20471:2013 kod TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

Upotreba

Odjevni predmeti odgovaraju zahtjevima europske smjernice 89/686/EEZ za osobnu zaštitnu opremu i norme EN ISO 20471:2013 u vezi sa zahtjevima visoke vidljivosti. Sigurnosni učinci su osigurani samo u slučaju da je odjevni predmet prikladne veličine i ako se nosi dobro zatvoren. Prije korištenja treba utvrditi da li su odjevni predmeti čisti i da nemaju pukotine, otvorene šavove ili druge nedostatke koji bi mogli nepovoljno utjecati na njihove karakteristike. PRIMJEDBA: sigurnosne karakteristike odjevnih predmeta smatraju se smanjenim ako ti predmeti nisu sasvim čisti ili ako su podvrgnuti neopravdanim izmjenama.

Ograničenja korištenja

Odjevne predmete treba koristiti kod ograničene vidljivosti. NE treba ga koristiti kao zaštitu od kemijskih rizika, topline i vatre, hladnoće električne struje te od bilo kojih drugih rizika.

Upute za njegu

 MAX x 25

Važno: trake koje reflektiraju svjetlost ne smiju se glačati

„Navedeni maksimalni broj ciklusa pranja nije jedini faktor koji utječe na vijek trajanja odjeće. Vijek trajanja ovisi također o načinu upotrebe, njezi, skladištenju i td.“


Upute za čuvanje

Odjevne predmete treba čuvati u originalnom pakovanju, u hladnom i suhom prostoru bez prašine, zaštićeno od izvora topline i direktnog svjetla.

Etiketa



Veličina



Oznaka CE

Oznaka CE na ovom proizvodu znači da proizvod odgovara zahtjevima europske smjernice 89/686/EEZ i da je ispitán u ovlaštenom laboratoriju.

Uklanjanje

Odjevni predmet može se uklanjati s preostalim otpadom.

Izjava o sukladnosti

Dostupno na: www.walsergroup.com/conformity

PL: Ulotka informacyjna

Kamizelka odblaskowa klasa 2
Certyfikat EN ISO 20471:2013 wydany przez TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

Zastosowanie

Części odzieży spełniają wymagania europejskiej dyrektywy 89/686/EWG w sprawie osobistego wyposażenia ochronnego i normy EN ISO 20471:2013 dotyczącej odzieży o intensywnej widzialności. Skuteczność w aspekcie bezpieczeństwa jest zapewniona tylko wtedy, gdy noszona odzież ma odpowiedni rozmiar i jest nienagannie zapięta. Przed nałożeniem należy upewnić się, że części odzieży są czyste i bez rysów, bez rozdartych szwów i innych wad, które mogłyby negatywnie wpłynąć na jej właściwości. UWAGA! Cechy intensywnej widzialności części odzieży są uznawane za uszczuplone, gdy te części odzieży nie są całkowicie czyste lub zostały poddane nieupoważnionym modyfikacjom.

Ograniczenia zastosowania

Część odzieży należy nosić w warunkach ograniczonego zasięgu widoczności. NIE należy jej używać jako ochronę przed zagrożeniami chemicznymi, termicznymi i ogniem, zimnem, prądem, ani żadnymi innymi zagrożeniami.

Instrukcja pielęgnacji

 MAX x 25


Ważne! Nie prasować pasków odblaskowych

„Podana maksymalna liczba cykli czyszczenia nie jest jedynym czynnikiem wpływającym na trwałość tej odzieży. Na długość okresu trwałości wpływa także użytkowanie, pielęgnacja, sposób przechowywania itp.“


Instrukcja przechowywania

Część odzieży należy przechowywać w ich pierwotnym opakowaniu, w pomieszczeniu chłodnym i suchym, niezapalonym, z dala od źródeł ciepła i bezpośredniego nasłonecznienia.

Etykieta



Wzrost



Znak CE

Znak CE na wyrobie informuje, że wyrób spełnia zasadnicze wymagania europejskiej dyrektywy 89/686/EWG i został poddany badaniom przez akredytowane laboratorium.

Utilizacja

Odzież można wyrzucić do śmieci domowych.

Deklaracja zgodności

Dostępna na stronie: www.walsergroup.com/conformity

SK: Informačný záznam

Bezpečnostná vesta triedy 2
Osvädčenie EN ISO 20471:2013 od TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

Používanie

Odevy zodpovedajú nariadeniam európskej smernice o osobnom ochrannom vybavení 89/686/EHS a norme EN ISO 20471:2013 ohľadom požiadaviek na reflexné odevy. Peňažné záruky budú zaistené len vtedy, ak má nosený odev vhodnú veľkosť a je bezchybné zapnutý. Pred používaním treba skontrolovať, či sú odevy čisté, či nie sú prasknuté, rozperané alebo či nepreukazujú iné nedostatky, ktoré by mohli obmedziť ich vlastnosti. POZNÁMKA: reflexné vlastnosti odevov sa považujú za obmedzené vtedy, ak odevy nie sú úplne čisté alebo boli nevhodne upravené.

Obmedzenia používania

Odev sa používa v obmedzenej viditeľnosti. NESMIE sa používať ako ochrana pred chemickými rizikami, teplom a ohňom, chladom, elektrickým prúdom a inými rizikami.

Návod na ošetrovanie

 MAX x 25

Dôležité: refrakčné pásy nežehliť

„Zadaný maximálny počet pracích cyklov nie je jediný faktor vplyvajúci na životnosť odevu. Životnosť závisí rovnako aj od používania, ošetrovania, uskladňovania atď.“


Návod na skladovanie

Odevy sa musia skladovať v originálnych obaloch na chladnom a suchom mieste bez prachu, v dostatočnej vzdialenosti od zdrojov tepla a priameho svetla.

Etiketa



Výška



Označenie CE

Označenie CE na týchto výrobkoch znamená, že výrobok zodpovedá požiadavkám európskej smernice 89/686/EHS a že bol testovaný v akreditovanom laboratóriu.

Likvidácia

Odev sa môže likvidovať spolu s netriedeným odpadom.

Vyhľadanie o zhode

K dispozícii na adrese: www.walsergroup.com/conformity

RO: Informații

Vestă de siguranță clasa a 2-a
Certificare EN ISO 20471:2013 la TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg/ Germania (ID: 0197)

Utilizare

Piesele de îmbrăcăminte corespund cerințelor Directivei europene 89/686/CEE pentru echipamente de protecție a persoanei și Normei europene EN ISO 20471:2013 referitoare la cerințele de hipervizibilitate. Serviciile de siguranță sunt garantate numai dacă piesa purtată are o mărime corespunzătoare și dacă este încheiată ireversibil. Înainte de utilizare trebuie sa să se constate, dacă piesele de îmbrăcăminte sunt curate și nu prezintă rupturi, cusături desfăcute sau alte defecte, care pot afecta specificitățile lor. OBSERVAȚIE: specificitățile de vizibilitate ale pieselor de îmbrăcăminte trebuie considerate ca afectate, dacă piesele respective nu sunt chiar curate sau dacă au fost supuse unor modificări neautorizate.

Limitări ale utilizării

Piesa de îmbrăcăminte trebuie ca să fie utilizată în cazul vizibilității limitate. NU trebuie ca să fie utilizată ca protecție împotriva pericolelor chimice, căldurii și focului, frigului, curentului electric sau împotriva altor pericole.

Instrucțiune de îngrijire

 MAX x 25


Important: a nu se călca benzile reflectorizante

„Numărul maxim de cicluri de curățire dat nu este singurul factor de influență asupra duratei de viață a îmbrăcăminții. Durata de viață depinde deasemeni de modul de întrebuințare, îngrijire, păstrare, ș.a.m.d.”


Instrucțiuni pentru păstrare

Piesele de îmbrăcăminte trebuie păstrate în ambalajul lor original, într-o încăpere răcoroasă și uscată fără praf, la distanță mare de sursele de căldură precum și de lumina directă.

Etichetă



Mărim



Inscripționarea CE

Inscripționarea CE de pe acest produs specifică, că acest produs corespunde cerințelor Directivei europene 89/686/CEE și că a fost testat în cadrul unui laborator acreditat.

Dezafectare

Piesa de îmbrăcăminte poate fi aruncată la deșeurile menajere.

Declarație de conformitate

Disponibil pe: www.walsergroup.com/conformity

BG: Информация

Защитна жилетка клас 2
Удостоверение EN ISO 20471:2013 на TÜV Rheinland LGA Products GmbH, Tillystraße 2, DE-90431 Nürnberg (ID: 0197)

Употребя

Облеклото отговаря на изискванията на европейската Директива 89/686/ЕИО за лично защитно оборудване и на стандарта EN ISO 20471:2013 по отношение на изискванията за добра видимост. Безопасността се гарантира само, когато облеклото се носи в подходящия размер и е безупречно затворено. Преди използване трябва да се установи, дали облеклото е чисто и няма целпнатини, разкъсания шевове и други дефекти, които биха могли да влошат неговите характеристики. ЗАБЕЛЕЖКА: Характеристиките за видимост на облеклото трябва да се смятат за влошени, ако то не е съвсем чисто или е променено без разрешение.

Ограничения при употребата

Облеклото трябва да се използва при намалена видимост. То НЕ трябва да се използва като защита от химическа опасност, топлина и огън, студ, ток , както и други рискове.

Указания за поддържане

 MAX x 25

Важно: не гладете светлоотражателните ленти

„Посоченият максимален брой почиствания не е единственият фактор, който оказва влияние върху продължителността на употреба на облеклото. Продължителността на употребата зависи освен това и от самата употреба, поддържането, съхранението и др.“


Инструкции за съхранение

Облеклата трябва да се съхраняват в първоначалната им опаковка, на хладно и сухо място, без наличието на прах и далеч от източници на топлина и директна светлина.

Еткет



Размер



Знак за съответствие CE

Знакът за съответствие CE на този продукт означава, че той отговаря на изискванията на европейската Директива 89/686/ЕИО и е тестван в акредитирана лаборатория.

Рециклиране

Това облекло може да се изхвърли с битовите отпадъци.

декларация за съответствие

Достъпно на: www.walsergroup.com/conformity